

Vision Power Card Installation Reference



Program version:BER70908

v28

Digital Inputs

1		11	ספירת מים
2	משוב דמפר 2	12	משוב מזין
3	משוב וילון צינור	13	אזעקת לוח חשמל
4	משוב דמפר 1	14	
5		15	
6		16	
7		17	לחצן ביטול אזעקת תת לחץ
8		18	לחצן ביטול אזעקת יתר תערובת
9		19	אזעקת חוסר פאזה
10		20	סילו

Analog Outputs 0 – 10 Volt

1		4	
2		5	
3		6	

Temperature Sensors

1	חיישן טמפרטורה 1
2	חיישן טמפרטורה 2
3	חיישן טמפרטורה 3
4	חיישן טמפרטורה 4
5	
6	
7	חיישן טמפרטורת חוץ

Fast Analog Inputs

		DIP Switch Position			
		SW1		SW2	
		OFF	ON	OFF	ON
1F	צהוב=1F (כחול=GND) (חום=VDC) חיישן לחות		*	*	
2F	צהוב=2F (כחול=GND) (חום=VDC) חיישן תת לחץ		*	*	
3F	צהוב=3F (כחול=GND) (חום=VDC) חיישן CO2		*	*	
4F		*			*
5F		*			*
6F		*			*
7F		*			*
8F		*			*